



Red Castors d'Olivet
Club de Baseball
3 rue d'Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr

Mairie d'OLIVET
Service des sports et bien-être
Madame INGELAERE Gwendolyne

Fait à Olivet, le 7 mai 2021

Objet : Compte rendu de la réunion du 05 mai 2021.

Madame,

Par la présente, nous souhaitons vous exposer les différents points qui ont été vu avec Monsieur DAVID Vincent lors de notre rencontre sur le stade de baseball du DONJON le 05/05/2021.

Pour commencer nous souhaitons vous dire que nous sommes fiers d'avoir ce magnifique terrain de baseball et nous vous en remercions. En effet un nombre important de clubs, en France, n'ont pas de terrain dédié spécifiquement à la pratique de notre sport. C'est une chance. OLIVET est la seule ville du département à avoir ce genre d'installation. Ce n'est pas seulement un terrain, c'est aussi une culture sportive qui a une grande histoire Cette exception fait partie du patrimoine de la ville et de son histoire. Ce stade est un peu l'âme de notre club. C'est aussi grâce à cet outil que la ville d'OLIVET pourra continuer à proposer cette pratique sportive différente et unique dans le Loiret. Ce patrimoine nous devons en prendre soins. Tels les édifices remarquables d'une ville, notre stade nécessite des travaux en plus de l'entretien déjà effectué par les équipes de Monsieur DAVID, pour qu'il puisse perdurer dans le temps. Certains de ces travaux relèvent de l'entretien du foncier et d'autres demandes proviennent du cahier technique de la fédération française de baseball que vous trouverez en pièce-jointe.



Sécurité

Depuis la création de l'air de jeu, il y a beaucoup de monde autour du terrain de baseball. Cela accrut le risque d'accident lié à des balles qui partent en chandelle et passent au dessus du filet.

Cela arrive ponctuellement lors des entrainements et est beaucoup plus fréquent lors des matchs.

Il y a déjà eu un incident, sans gravité, le samedi 24/04/2021. En prévention et pour assurer la sécurité de tous, nous pensons que le filet de sécurité devrait être agrandi (au moins jusqu'au abris des joueurs) et surtout qu'un filet devrait être installer au-dessus du la zone de frappe.

Ce genre de protections sont déjà en place sur les terrains de Joué-Lès-Tours et de Chartres.



Entretien

Cabine de scorage

Demande de changements des vitres

Actuellement le vitrage PVC ne nous permet pas de suivre le match lorsque la fenêtre est fermée.

Comme le propose la fiche RC 004, il faudrait remplacer les vitres par des plexis neuves traitement anti UV conçu pour usage extérieur.

Monsieur DAVID a besoin d'accéder à la cabine pour prendre des mesures. La clef du cadenas se trouve sur l'échelle, qui est dans le local du DUG « visiteur »



Refaire la peinture

Le bardage s'abîme. Il est nécessaire de le repeindre. Monsieur David indique aussi que certains éléments sont abîmés suite à la présence de nuisibles qui ont abîmés les matières d'isolation. Nous souhaiterions, s'il est possible, de repeindre ces éléments bois au couleur de club. Vous trouverez en pièce jointe la fiche RC 005 relatif à ce problème.

Dug Out (Abris des joueurs)

Les éléments en bois sont très abîmés. A certains endroits le bois est même pourri. Il est donc nécessaire de rafraîchir ces bâtiments. Cf fiche RC 026.

Plusieurs travaux doivent être envisagés :

Comme pour la cabine de scorage il faut réparer les éléments en bois et ensuite les repeindre au couleur du club.

Comme le suggérez Monsieur David il faut aussi refaire un ravalement. Notamment au niveau du dug visiteur où il faut reprendre une fissure dans la maçonnerie faisant rentrer de l'humidité dans le local, avant de repeindre en blanc.



Comme le suggère les fiches RC 006 et 007, il faudrait repeindre les casiers et remplacer aussi les étagères.



Terrain

Pour de nous permettre d'entretenir les bases et le monticule, nous souhaiterions avoir de la terre rouge afin d'en remettre après les entrainements et match

Réaménagement

Banderole

Afin d'améliorer notre visibilité et en espérant attirer plus de joueurs, nous souhaitons mettre une banderole à l'entrée du terrain. Monsieur DAVID n'y voit pas d'inconvénient.



Poteau des fausses balles

Ces poteaux permettent à l'arbitre de juger si la balle est en dehors du champ de jeu.

Actuellement ces poteaux sont blancs et déformés.

Il faudrait remplacer ces poteaux par des poteaux rigides, peints en jaune.

Monsieur DAVID a évoqué une solution technique : Acheter des tuyaux PVC de plomberie à peindre en jaune fixés par des colliers rilsan. Solution économique et que le club pourrait prendre à sa charge.

En pièce-jointe vous trouverez la fiche RC 001 relatif à cette demande.

Elle propose aussi une solution avec des poteaux homologués.




Clôture ligne home run

Le projet consiste à délimiter la ligne de home run sur le grillage. Cela permet à l'arbitre de juger si la balle est en home run.

Vous trouverez, en pièce-jointe, la fiche RC 002 relatif à cette demande. Nous proposons des mousses tubulaires attachée par des colliers rilsan.

Selon Monsieur DAVID, cette solution n'est pas durable dans le temps. Il propose d'utiliser plutôt des tubes pvc peints en jaunes fixés par des rilsans et une peinture directement sur les portails.



Cage de Frappe

La cage de frappe pourrait aussi faire l'objet d'une rénovation.

Le sol pourrait être retourné et nivelé. Cependant Monsieur David nous a fait part d'une difficulté technique pour amener une machine dans cette zone. Est-il possible de retourner le sol avec un motoculteur, rajouter de la terre comme sur les bases (le cahier technique conseil un mélange : 20% argile, 15% limon, 60% sable) et ensuite aplanir le sol avec un rouleau.

Ensuite Monsieur David nous propose de mettre une zone en synthétique au niveau des carrés de frappe.



Il faudrait 2 rectangles (1 de chaque côté du marbre) pour les frappeurs gaucher et droitier. Les dimensions pourraient être de 1.51m/0.91m



D'autre part nous souhaiterions remettre en état les filets afin d'éviter que les balles puissent sortir du filet lors des exercices et d'éviter tout accident. Vous trouverez la fiche RC 009 relatif à ce sujet. Monsieur Davis proposait de mettre des rilsans pour fixer le filet sur les côtés et un système de tube ou sardines pour fixer le filet au sol.



Terrain


A long terme nous souhaiterions refaire le carré de l'infield avec les couloirs de courses. Cette rénovation est coûteuse. Nous demanderons l'expertise de la commission terrain de la fédération française de baseball qui a les connaissances techniques dans ce domaine.

A court terme, comme c'est le cas régulièrement, est-il possible de redessiner les différents éléments (bases, marbres, monticule) et rajouter de la terre (20% argile, 15% limon, 60% sable).

Notamment au niveau du monticule, nous avons le béton qui est quasiment à la surface. Cf fiche RC 012.

De plus du fait des nouvelles normes relatives aux pesticides, malgré l'entretien des équipes de monsieur David et notre ratissage systématique après chaque entraînement, il y a des mauvaises herbes. Monsieur David nous a proposé de mettre des bâches dimensionnées à la taille des différents éléments en terre (bases - quart de cercle de 6m de rayon, marbre - bâche de 8m de diamètre, monticule - bâche de 5,5m de diamètre) pour limiter ces mauvaises herbes.

Les services techniques peuvent-ils nous faire cela avec un système de maintien ne gênant pas l'entretien effectué par Monsieur David ?



Conclusion

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez en discuter plus précisément. Nous sommes prêts à exposer ces demandes et ces spécificités auprès des élus le cas échéant si certains de ces travaux nécessitent un budget voté.

Veillez-croire, Madame, en nos sincères salutations.

YVON Jérôme et KERBRAT Hervé
pour le club des Red Castors d'Olivet

